



SOUDEUR NIVEAU 1 H/F

Responsable Hiérarchique	Responsable de secteur
Rattachement	Production

Date de mise à jour : 2023

Mission(s) Principale(s) – Complexité de l'activité

- 1) Tenir compte du classement des OF par ordre de priorité
- 2) Sélectionner la lame vers le poste de soudure à l'aide du transtockeur
- 3) Souder la lame :
 - programmer la machine en fonction des dimensions indiquées sur l'OF
 - placer la lame sur la soudeuse
 - la bloquer à l'aide des mors en s'assurant que la lame soit alignée
 - réaliser l'opération de soudure et de revenu
- 4) Durant le process, souffler à l'aide d'une soufflète pendant le déplacement des mors et s'assurer de la propreté de la soudure
- 5) Installer la lame sur le banc à meuler
- 6) Meuler et poncer les deux côtés de la soudure
- 7) Limer pour supprimer les bavures sur la lame
- 8) Polir les fonds de dents
- 9) Contrôler la lame pour vérifier son épaisseur (+0/-0.05 mm de tolérance) et le pas de la soudure
- 10) Badger les opérations et renseigner la feuille de production
- 11) Assurer la maintenance de premier niveau et le nettoyage des pièces cuivrées

Connaissances / Expérience- Connaissances

Connaissances professionnelles essentiellement pratiques : soudure électrique et/ou soudure MIG.
Savoir utiliser l'appareil de contrôle : micromètre.

Autonomie

Sélectionner les paramétrages de la soudeuse en fonction du tableau de réglage disponible sur le poste de travail et de l'ordre de fabrication

Choisir les lames en fonction des délais notés sur l'OF et des urgences données par le responsable de secteur



Forézienne®
The Productive Solution

Principales finalités et activités exercées- Contribution

Effet sur la chaîne de production en particulier au niveau du PDT et de l'affûtage

Environnement / Encadrement – Encadrement / coopération

Organisation individuelle

Coopération ponctuelle avec les autres opérateurs

Principaux interlocuteurs internes et externes- Communication

- Interne : Echanges réguliers pour l'avancée de la production avec le responsable de secteur
- Externe : Aucun